



REMIEDIATION RADON

GIF sur YVETTE (91)



Date du chantier : 01/09/14

DEPISTAGE RADON

- Expertise radon menée par l'IRSN comportant (rapport datant du 31/03/2011) :
 - Investigations complémentaires
 - Diagnostic radon
 - Préconisations de solutions techniques
- Activité volumique mesurée > **500 Bq/m³** pour certaines zones de la maison

SOLUTIONS PRECONISEES PAR NEOSFAIR

- Mise en surpression de la maison
 - Mise en œuvre d'un système d'insufflation
- Traitement des remontées du radon au niveau d'un nez de marche par la mise en œuvre d'un joint spécifique contre le radon



MESURE DE CONTRÔLE APRES CHANTIER

- Rapport de dépistage réalisé selon la norme **ISO 11665-4.NF** par **ACS** du 01/12/14 au 11/02/15
- Activité volumique mesurée :
 - Zone 1 : **64 Bq/m³**
 - Zone 2 : **65 Bq/m³**
 - Zone 3 : **67 Bq/m³**

